


コマンド通信確認方法

- ① 「デバイスマネージャ」画面より接続した USB ポート番号を確認します。


(例：COM4 に接続された場合)



- ② 「ComT」ソフトを起動し、下記設定を行います。
 - ・表示モードを「CHR」へ変更
 - ・「Main Port」へポート番号を入力（COM4の場合は「4」と入力）
 - ・「Baud = 9600 Data=8 Parity=なし Stop=1 Flow=なし」となっていることを確認

- ③ 送信側装置（PC、PLC 等）よりコマンドを送信し送信したコマンドと改行コード（<CR><LF>）が表示されることを確認します。

（「ComT」画面）



※ 「ComT」ソフト使用方法につきましては作成者 HP 等でご確認下さい。

「ComT」ダウンロードページ

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se471464.html>

※マルチコントローラを使用している場合は、マルチコントローラの「設定」画面より
下記設定がされているかを確認して下さい。

「設定」→「次回起動後に有効」タブ

- ・「RS232C 制御を有効にする」へチェックが入っていること。
- ・「COM ポート」へ USB ポート番号を入力されていること。
- ・「Baud rate」～「Delimiter」までの設定が合っていること。

